
DC VR Trainer LATHE MACHINE




Virtual Reality Trainer

Learning of Mechanical Lathe Machine and its main Features, Functions and Operations in an Interactive VR Environment with Predefined Animation based Exercises.

> کمینیکل لیتھ مشین کا سیکھنااور اس کی اہم خصوصیات، فنکشنز اور آپریشنز ایک انٹر ایکٹو VR ماحول میں پہلے سے طے شدہ اینیمیشن پر مبنی مشقول کے ساتھ۔



Digital Cartel (DC) has developed a VR Trainer for Mechanical Lathe Machine that enables the user to virtually operate the Lathe Machine and its components in a VR environment.



The VR Trainer consists of predefined exercises and for user guidance instructions appear in written and audio format.

All the main components of the Lathe Machine are interactive. User can operate the Lathe Machine with Oculus Touch Controllers. As the user points the controller to a component it gets highlighted with red color which means the component is interactive and upon selection of controls can navigate/change the predefined options.

We will elaborate some of the main components of the Lathe Machine with the help of actual screenshots taken from the VR Trainer for User guidance.



Lathe Machine Power On/Off option can be used by pointing the Oculus Touch Controller towards the Green / Red button and by pressing the A or B button.

لیته مثین پاور آن / آف آپشن کو Oculus Touch Controller کو سبز / سرخ بٹن کی طرف اشارہ کر کے اور A یا B بٹن دبا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔







To rotate the Lathe Chuck point the Touch controller to the Spindle Rotation Control Handle and it will be highlighted in red color. Then the User can move the Thumb-Stick on the Touch controller Up for Clockwise, or Down for Anti-Clockwise rotation.

لیتھ چک کو گھمانے کے لیے Oculus Touch Controller کو سپنڈل روٹیشن کنٹرول ہینڈل کی طرف اشارہ کریں اور یہ سرخ رنگ میں نمایاں ہوگا۔

اس کے بعد صارف Thumb-Stick پر Touch Controller کوکلاک وائز کے لیے اوپر، یا اینٹی کلاک وائز گر دش کے لیے نیچے لے جاسکتا ہے۔








Lathe Chuck has predefined options for different work pieces. For using this option the user is required to point the controller to the Lathe Chuck and press the trigger button located on the front side of the controller. As soon as the User presses the trigger button on the controller the predefined options are visible and upon pointing towards the options it is highlighted in green color and again pressing the trigger button will assemble the work piece in Lathe Chuck Jaw.









Tool-Head has predefined options for different tools. For using this option the user is required to point the controller to the Tool Head and press the trigger button. As soon as the User presses the trigger button the predefined options are visible and upon pointing towards the options it is highlighted in green color and upon again pressing the trigger button will assemble the tool in tool-head.

ٹول ہیڈ میں مختف ٹولز کے لیے پہلے سے طے شدہ اختیارات ہیں۔ اس اختیار کو استعال کرنے کے لیے صارف کو کنٹر ولر کو ٹول ہیڈ کی طرف اشارہ کرنے اور Trigger Button کو دبانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی صارف Trigger Button دباتا ہے پہلے سے طے شدہ آپشز نظر آنے لگتے ہیں اور آپشز کی طرف اشارہ کرنے پر اسے سبز رنگ میں ہ انگ لائٹ کیا جاتا ہے اور Trigger Button کو دوبارہ دبانے سے ٹول ٹول ہیڈ میں جمع ہوجاتا ہے۔







Tail Stock has predefined options for different work modes. For using these options the user is required to point the controller to the Quill Clamping Handle and press the trigger button on the controller. As soon as the User presses the trigger button on the controller the predefined options



are visible and upon pointing towards the options it is highlighted in green color and again pressing the trigger button will assemble the tool in Tail stock.

ٹیل اسٹاک میں کام کے مختلف طریقوں کے لیے پہلے سے طے شدہ اختیارات ہیں۔ ان اختیارات کو استعال کرنے کے لیے صارف کو کنٹر ولر کو Quill_Clamping_Handle کی طرف اشارہ کرنے اور کنٹر ولر پر موجو دٹر گر بٹن کو دبانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی صارف کنٹر ولر پرٹر گر بٹن دبانے سے دباتا ہے پہلے سے طے شدہ آ پشنز نظر آنے لگتے ہیں اور آ پشنز کی طرف اشارہ کرنے پر بیہ ہو تا ہے۔ سبز رنگ میں نمایاں ہونے اور دوبارہ ٹر گر بٹن دبانے سے ٹول ٹیل اسٹاک میں جمع ہوجائے گا۔







Tail Stock can be moved in two directions i.e. forward and back. To move the Tail Stock the user is required to point the controller to the Tail Stock and it will be highlighted in red color. Then the User can move the Thumb-Stick on the controller to left or right for moving it.

ٹیل اسٹاک کو دوستوں میں منتقل کیا جاسکتا ہے یعنی آگے اور پیچھے۔ ٹیل اسٹاک کو منتقل کرنے کے لیے صارف کو کنٹر ولر کو ٹیل اسٹاک کی طرف اشارہ کرنا ہو گااور اسے سرخ رنگ میں نمایاں کیا جائے گا۔ پھر صارف کنٹر ولر پر Thumb-Stick سے ٹیل اسٹاک کو منتقل کرنے کے لیے اسے بائیں یادائیں کر سکتا ہے۔







Carriage Longitudinal turning can be moved in two directions i.e. forward and backward direction. For moving Carriage the user is required to point the controller to Saddle Manual Travel Handwheel and it will be highlighted in red color then the User can move the Thumb-Stick on the controller to left or right side for moving the carriage.



Carriage Longitudinal turning کو دوستوں میں منتقل کیا جاسکتا ہے یعنی آگے اور پیچھے کی ست۔ کیر تے کو حرکت دینے کے لیے صارف کو کئر ولر کوسیڈل مینو کل ٹریول ہینڈ و ہیل کی طرف اشارہ کرناہو گا اور اسے سرخ رنگ میں نمایاں کیا جائے گا پھر صارف کیر تے کو حرکت دینے کے لیے کنٹر ولر پر موجود Thumb-Stick کو بائیں یادائیں جانب منتقل کر سکتا ہے۔







Carriage Cross Slide can be moved when the user point the controller to Transversal Feed Limb and it will be highlighted in red color then the User can move the Thumb-Stick on the controller to left or right side for Cross Slide.

Carriage Cross Slide کو اس وقت منتقل کیا جاسکتا ہے جب صارف کنٹر ولر کو Transversal Feed Limb کی طرف اشارہ کرے اور اسے سرخ رنگ میں نمایاں کیا جائے توصارف کر اس سلائیڈ کے لیے کنٹر ولر پر موجود Thumb-Stick کو ہائیں یادائیں طرف منتقل کر سکتا ہے۔







Chuck Speed can be controlled in four ranges i.e. Low Speed, Medium Speed, High Speed and Very High Speed. For selecting the Chuck Speed the user is required to point the controller to Spindle Speed Range Handle and it will be highlighted in red color then the User can move the Thumb-Stick on the controller to left or right side for selecting the four speed ranges.

چک کی رفتار کو چارر پنجز میں کنٹر ول کیا جاسکتا ہے لینی کم رفتار، در میانی رفتار، تیز رفتار اور بہت تیز رفتار۔ چک اسپیڈ کو منتخب کرنے کے لیے صارف کو کنٹر ولر کو Spindle Speed Range Handle کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے سرخ رنگ میں ہائی لائٹ کیا جائے گا پھر صارف چار اسپیڈر پنجز کو منتخب کرنے کے لیے کنٹر ولر پر موجود Thumb-Stick کو ہائیں یادائیں جانب لے جاسکتا ہے۔















Carriage Auto Longitudinal turning can be moved in two directions i.e. forward and backward. For moving Carriage on Auto the user is required to point the controller to Mechanical Feed Joystick and it will be highlighted in red color then the User can move the Thumb-Stick on the controller to left towards Head-Stock or right towards Tail-Stock.

Carriage Auto Longitudinal turning کو دوستوں میں منتقل کیاجاسکتا ہے یعنی آگے اور پیچھے۔ کیر نج کو آٹو پر منتقل کرنے کے لیے صارف کو کنٹر ولر پر موجود کنٹر ولر پر موجود Mechanical Feed Joystick کی طرف اشارہ کرناہو گا اور اسے سرخ رنگ میں نمایاں کیاجائے گا پھر صارف کنٹر ولر پر موجود Thumb_Stick کو ہیڈ اسٹاک کی طرف بائیں یا دائیں طرف ٹیل اسٹاک کی طرف لے جاسکتا ہے۔







Carriage Auto Cross Slide can be moved in two directions i.e. Upward and Downward movement. For moving Carriage on Auto the user is required to point the controller to Mechanical Feed Joystick and it will be highlighted in red color then the User can move the Thumb-Stick on the controller to Upward or Downward for moving the carriage on auto.



Carriage Auto Cross Slide کو دو سمتوں میں منتقل کیا جاسکتا ہے یعنی اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف حرکت۔ کیر تانج کو آٹو پر منتقل کرنے کے لیے صارف کنٹر ولر کو Mechanical Feed Joystick کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سرخ رنگ میں نمایاں کیا جائے گا پھر صارف Thumb_Stick کو منتقل کر سکتا ہے آٹو پر لے جانے کے لیے کنٹر ولر پر اوپر یانیچے کی طرف۔









